

# アプリケーションを起動する前に



D-MeterRYO-470M とパソコンの接続に通信用 USB ドライバが必要です。

USB 通信用 SILICON LABS USB ドライバを以下のホームページから入手してください。

<https://jp.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Silicon Labs » 製品 » 開発ツール » ソフトウェア » 「USB - UARTブリッジ VCPドライバ」ページ

## Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.5) 用ダウンロード

プラットフォーム	ソフトウェア
 Windows 7/8/8.1/10	<b>VCP をダウンロード (5.3 MB) (デフォルト)</b>
 Windows 7/8/8.1/10	シリアル・エミュレーションによって VCP をダウンロード (5.3 MB) <a href="#">詳細はこちら »</a>


「Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.5) 用ダウンロード」の『VCP をダウンロード』からダウンロードします。

ダウンロード終了後、インストーラを起動して画面に従ってインストールをしてください。

## アプリケーション動作確認済み環境

Windows7、Windows10 にて動作確認を行いました。実行環境は Microsoft .NET Framework4.6.1 です。  
お使いのパソコンの Microsoft .NET Framework バージョンがわからない場合は、以下のホームページから Microsoft .NET Framework4.6.1 をダウンロードして、インストールしてください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49981>



Microsoft .NET Framework4.6.1 より上位のバージョンをお持ちの場合、インストールが中止されます。すでにアプリケーションの実行環境が整っています。

中止されない場合は、そのままインストールを完了してください。

作業完了後は、「操作マニュアル」にしたがって操作してください。